


## ■ 測定を避ける部位について


強い磁界を発生する部位では正確な測定ができません。以下の部位では測定を避けて下さい。




ケーブルの交錯する部位



CTの近く




ノイズフィルターの近く




ノイズフィルターの近く



インバータの直下



マグネットスイッチの近く



モータ直上の端子台 BOX・  
モータに近いケーブル